




2010年3月 平和公園里山の家 エクセルソイル実績写真





エクセルソイル施工状況

コウライシバ施工状況（自動灌水あり）



施工直後

2011年9月(施工1年6カ月後) 平和公園里山の家 経過写真





